

Sábado, 14 de abril de 2007 Hora: 02:39:50 PM

[Portada](#)
[Titulares](#)
[Contáctenos](#)
[RSS](#)
[Registrarse](#)
[Búsc](#)
[Política](#)
[Economía](#)
[Locales](#)
[Regionales](#)
[Judiciales](#)
[Internacionales](#)
[Cultural](#)
[Espectáculos](#)

ULTIMAS NOTICIAS

(14:18) Jefe del gabinete niega que Giampietri sea nexo entre gobierno y fujimorismo

(14:15) Afirman que economía peruana avanza pero falta mejorar situación en área rural

(13:49) Emiten ordenanza que declara en



FOTOS



SERVICIO RADIAL



ENTREVISTAS EXCLUSIVAS



PARA SALIR DE CASA

ESPECIALES



Vallejo: Un escritor multifacético



Descubriendo a Chabuca...



Pisco Perú



Más especiales

## REGIONALES

### Comisión técnica de Cusco concluye que hubo derrame de gas en La Convención

**Cusco, abr. 13 (ANDINA).**- Un derrame de gas y no un simple burbujeo se produjo el pasado 3 de abril en el gasoducto de Camisea, en la provincia de La Convención (Cusco), según concluyó una comisión técnica del gobierno regional que supervisó el lugar.



■ Sección del gasoducto de Camisea, en la provincia de La Convención, que sufrió un derrame el pasado 3 de abril, según concluyó una comisión técnica del gobierno regional del Cusco. Foto: Fernando Zora-Carvajal.

“Efectivamente hubo un incidente y no fue sólo un burbujeo, sino un derrame, por lo que desmiente lo afirmado por TgP (empresa encargada del proyecto gasífero), que minimizó el asunto”, indicó el gerente regional de Recursos Naturales de Cusco y miembro de la comisión, Abel Caballero.

Sostuvo que la población afectada es de aproximadamente 200 familias, específicamente de la localidad de Kepashiato.

Por su parte, el ingeniero químico Antonio Bueno, otro integrante del referido grupo de trabajo, estimó que se derramó cuatro mil barriles de gas, cifra parecida a un anterior incidente en la misma zona.

Señaló que “el burbujeo es un escape de gas y que no existe proceso para detenerlo, porque se debe esperar a que la tubería se vacíe, y por lo cual el gas fue derramado al agua y al suelo del lugar”.

Indicó que cuentan con fotografías del gaseoducto que, según dijo, fue afectado en un tramo de 300 metros.

Agregó que en un acta de verificación que se hizo con presencia del fiscal de La Convención se evidencia la presencia de charcos y filtraciones del gas natural.

Refirió que los lugareños piden que el gobierno regional declare en emergencia la zona, dado que este derrame sería el sexto y se encuentra a sólo 485 metros de donde ocurrió el quinto.

La comisión técnica estuvo integrada por cuatro especialistas de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, dos representantes del gobierno regional y otro de la Municipalidad Provincial de La Convención.

El presidente regional de Cusco, Hugo Gonzales Sayán, indicó que viajará a Lima para hablar sobre el tema con la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, y el Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El 3 de abril, la compañía Transportadora de Gas del Perú (TgP) informó que detectó una “anomalía” en el ducto de gas que transporta líquidos del gas natural LGN, a la altura del kilómetro 125, en el valle de Cumpirishiato.

[El Presid en Chic](#)
[Agenda d Congreso](#)
[Día a c Ministe](#)
[PROG](#)
[Sembrar](#)
[Sierra Exportad](#)
[VIS](#)

[INSTITU Editora Per Transparen](#)
[GOBI Presidencia República Organismo](#)

La empresa aseguró que la situación fue controlada y que dicha anomalía se presentaba como un burbujeo que no constituía daño social ni ambiental.

(FIN) FZC/VVS/JOT

(AND122562)

---

Impresión

Director : Carlos Manrique Negrón

Sub Directora: Delfina Becerra Gonzalez

© 2005 Agencia Peruana de Noticias. Todos los derechos reservados.

Av. Alfonso Ugarte 873 Lima 1. Teléfono central: (51-1) 315 0400 Fax: 431 2849. E-Mail: andina@editoraperu.com.pe